

Návod na použití el. kladívkového šrotovníku **BRAVO 4V- 230 V, 50 Hz, 900W**



Šrotovník je vhodný pro šrotování všech druhů obilovin včetně kukuřice. Je vhodný i pro mletí sušených bylin

13 000 – 15 000 otaček za minutu

Min. výkon při použití síta 2,5mm je cca 50 kg pšenice za hodinu.
Max. výkon při použití síta 8 mm je cca 200 kg pšenice za hodinu.
Možnost dokoupit síta 1 a 1,5mm


Uvedení do provozu:

Při jednoduše montáži – sestavení a sešroubování podpůrných nožek a

nasazení plastového obdelnikového vyústění postupujte prosím podle originálního všeobecného obrazového postupového návodu. U nejjednodušších typu Davide a Golia není regulační klapka obr. 2, ani boční podavač obr. 11.

Vyměnitelná síta s otvory Ø 2,5 4, 6 a 8 mm určují výslednou hrubost šrotu.

Výměnu síta je možné provést po odpojení od sítě a odmontování předního krytu pomocí 3 šroubů. Stávající síto vyjmeme lehkým tahem a na stejné místo vymezené plastovými dorazy vložíme nově zvolené síto. Motor je možné spustit až po přiměřeném utáhnutí šroubů – jistěním koncovým spínačem. Pokud není kryt na svém místě a šrouby nejsou správně dotaženy, nelze motor spustit. Po spuštění motoru – (kolebkový vypínač uvedeme do polohy ON), se násypka naplní zrnem a šrot padá do kbelíku který nasadíme pod šrotovnik stlačením víka palci obou rukou. Víko je pružinou přitlačeno k vyústění a zabezpečuje tak bezprašný provoz.



Driml
www.driml-napajecsky.cz

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, Provoz Česká 19, 664 31

Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533 331, 733 533332

drimlova@volny.cz driml.libor@seznam